Analyse des systèmes : Echelle pivotante. (CCP PSI 07)

Mise en situation.

Une E.P.A.S. est une Echelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle.



Question 1. Compléter la chaine fonctionnelle du système de pivotement en reportant

sur le diagramme uniquement les lettres des propositions du tableau.

(Toutes les propositions ne sont pas à utiliser).

Question 2. Ajouter en vert, sur le diagramme, les éléments nécessaires à l'asservissement de cet axe.

